


Balsa de riego de 15 mil metros cúbicos destinada al riego de viñedos.
El cliente pide asesoramiento porque la balsa tenía muchas algas.



RESULTADOS:

- ▶ Resultado muy satisfactorio eliminando todas las algas, y mejorando los parámetros de la analítica del agua
- ▶ Se establece un tratamiento de mantenimiento periódico para no volver a tener problemas de este tipo